

6SL33521AG333AA1 | 6SL33521AG333AA1

Imagem semelhante	*Peça de reposição* SINAMICS Bloco de alimentação de substituição para 675-1080 V DC 330 A	
	Anotações	
	-	
	-	
	Preço de tabela	Visualizar preços
	Preço ao Cliente	Visualizar preços
	Serviços Adicionais	Para este produto, podemos oferecer serviços como Entrega de Peças de Reposição / Reparo / Troca. No momento, você não tem direitos para entrar na Loja Online de Serviços para isso. Para mais informações e para encomendar este serviço, contacte o seu parceiro local de peças sobressalentes e reparação
	Serviço e Suporte (Manuais, Certificados, FAQs...)	Baixar

Produto

Número do Artigo (Número Voltado para o Mercado)	6SL33521AG333AA1 6SL33521AG333AA1
Descrição do Produto	*Peça de reposição* SINAMICS Bloco de alimentação de substituição para 675-1080 V DC 330 A
Família de produtos	Visão geral dos dados de pedidos
Ciclo de vida do produto (PLM)	PM300:Produto ativo
Anotações	.

Dados de preços

Grupo de Preços	R 12
Preço de tabela	Visualizar preços
Preço ao Cliente	Visualizar preços
Fator Metálico	Nenhum

Informações de entrega

Regulamentos de Controle de Exportação	AL : N / ECCN : EAR99H
Prazo de execução normal à saída da fábrica	1 Dia/Dias
Peso líquido (lb)	196,211 lb
Unidade de medida do tamanho da embalagem	em
Unidade de Quantidade	1 Peça
Quantidade de Embalagem	1

Informações adicionais sobre o produto

EAN	Não disponível
UPC	662643346732
Código da Mercadoria	85049090
LKZ_FDB/ CatalogID	D21.3LD
Grupo de Produtos	4929
Código do Grupo	R2S7
País de origem	Alemanha
Conformidade com as restrições de substâncias de acordo com a diretiva RoHS	Desde: 04/01/2015
Retornável	Não
REEE (2012/19/UE) Obrigação de retoma	Não
REACH Art. 33 Dever de informar de acordo com a lista atual de candidatos	

Classificações

	Versão	Classificação
eClass	12	27-02-31-91
eClass	6	27-02-91-12
eClass	7.1	27-02-91-12
eClass	8	27-02-91-12
eClass	9	27-02-31-91
eClass	9.1	27-02-31-91
ETIM	7	EC002025
ETIM	8	EC002025